

Podmínky vracení starých vstřikovačů- injektorů

Příklady přijatých / nepřijatých 'zálohových' dílů

Elektromagnetická část:

škrábance / vruby / zářezy apod.

OK

vrub na šestihranné matici



vrub na šestihranné matici



vrub na šestihranné matici



OK

škrábanec na šestihranné matici



důlky, otisky nářadí



otisk klíče na šestihranné matici



ZAMÍTNUTÍ	OK	
hlubší vruby v oblasti šestihranu	drobné otisky nářadí	drobné otisky nářadí
		

ZAMÍTNUTÍ		
výrazný vrub v oblasti nad šestihranem	hluboký škrábanec nad šestihranem	
		

Vstřikovací část:

ZAMÍTNUTÍ	OK
známky rzi či jiného poškození ve vyznačené oblasti	drobná poškození pouze ve spodní části vstřikovače
<p>pro přijetí dílu nesmí tato část jevit známky poškození (rez, škrábance, deformace)</p> 	